



# SEGNALETICA DA CANTIERE



FIG. S311



FIG. S312



FIG. S313/A



FIG. S313



FIG. S314




FIG. S315



FIG. S318



FIG. S317



**SEGNALETICA DA CANTIERE IN KPL 500X700 mm**



FIG. 9010 - 9010



FIG. 9011 - 9011



FIG. 9012 - 9012



FIG. 9013 - 9013



FIG. 9014 - 9014



FIG. 9015 - 9015



FIG. 9016 - 9016



FIG. 9017 - 9017



FIG. 9019 - 9019



FIG. 9020 - 9020



FIG. 9021 - 9021



FIG. 9022 - 9022



FIG. 9023 - 9023



FIG. 9024 - 9024



FIG. 9025 - 9025



FIG. 9026 - 9026



FIG. 9027 - 9027



FIG. 9028 - 9028



FIG. 9029 - 9029



FIG. 9030 - 9030



**SEGNALETICA DA CANTIERE IN KPL . VARIE MISURE**

**NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI**

1) osservare tutte le norme di prevenzione di cui al succitato Decreto Presidenziale e usare sempre i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione;

2) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adottandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le deficienze o pericoli;

3) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuto l'autorizzazione;

4) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

5) non abbandonare sulle impalcature, sui posti di lavoro o di passaggio, materiali e residui, specie se hanno parti taglienti o punte sporgenti che possano costituire pericolo in caso di caduta;

6) non dimenticare e al sui macchinari, dadi, bulloni, utensili od altro che possano cadere tra rotelle o orgranaggi, o essere proiettati lontano al inizio il movimento;

7) non togliere e non sorpassare le barriere che infisocano pas saggi pericolosi. Non togliere i dispositivi fissi di protezione applicati ai macchinari;

8) non toccare linee o l'interno di motori e apparecchiature elettriche senza essersi assicurati che sia stata tolta la corrente;

9) curare la manutenzione e l'efficienza dell'impianto a cui si è addetti e tenere in buono stato e nel massimo ordine gli attrezzi del mestiere. Segnalare tempestivamente al superiore le deficienze di funzionamento ed i guasti e vizi di funzionamento;

10) disinferire subito ogni ferita, taglio od abrasione, anche lievi, spesso piccoli graffi provocano infezioni locali, anche gravi e, a volte, infezioni tetaniche, per lo più letali;

11) durante il lavoro, regolare bene i movimenti con gli attrezzi che si imbracciano e sorvegliare quelli dei propri compagni in modo da evitare di colpire o di essere colpiti;

12) evitare di esporsi, se sovrati, a repentini cambiamenti di temperatura;

13) usare indumenti adatti al posto e alle cariche;

14) escludere dall'uso le chiavi in rotine poiché queste ultime, se sottoposte a sforzo, facilmente spaccarsi;

15) fare attenzione nell'effettuare ripari ove sostano o possono transitare vaganti, camion, vagonetti o carrelli scorrevoli su rotaie a terra, aereo, o su funi, ecc., ecc.;

16) riferire al proprio capo servizio ed al compagno che subentra nel turno lo stato del lavoro e le misure adottate per il sicuro proseguimento del medesimo;

17) non afferrare parti mobili o sospesi prima di essersi accertati della stabilità delle tavole;

18) non trattenersi sulle impalcature durante i periodi di sospensione del lavoro;

19) non effettuare lavoro di sgangolatura sul fronte di cava se non debitamente assicurati alla fune;

20) non entrare nelle tramogge o nei silos senza essersi assicurati con fune di adeguata resistenza e cinture di sicurezza;

21) non salire sui pali senza cinture di sicurezza;

22) nei lavori di pulizia, opera in modo da impedire, quando ciò sia possibile, il formarsi o il sollevarsi della polvere;

23) in ambienti polverosi respirare solo attraverso il naso, tenendo chiusa la bocca;

24) non disattenti e agire con prudenza quando si compiono lavori che presentano pericoli; non scambiare la temerarietà per coraggio.

**ITRASGRASSORI DELLE NORME DEL SUDDETTO DECRETO SARANNO PUNITI CON LE ONEROSE AMMENDE PREVISTE DALL'ART. 392 E, NEI CASI DI MAGGIORE GRAVITA', CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI.**

LA DIREZIONE

FIG. 9001 - Dimensione 1000x1400 mm - PVC rigido  
 FIG. 9007 - Dimensione 1000x1400 mm - KPL  
 FIG. 9008 - Dimensione 1000x700 mm - KPL

Comune di:	Provincia di:
Concessione Edilizia N°:	Del:
Lavori di:	
Proprietario:	
Committente:	
Impresa:	
Progettista:	
Direttore Lavori:	
Direzione Cantiere:	
Assistente Tecnico:	
Calcolatore Statico:	
Coordinatore dei Lavori:	
Coordinatore della Progettazione	
Collaudatore in Corso d'Opera:	
Impianto Elettrico:	
Impianto Idrraulico:	
Impianto Metano:	
Importo Lavori:	
N° Presunto Lavoratori sul Cantiere:	
N° Previsto di Imprese e Lavoratori Autonomi sul Cantiere:	
Responsabile della Sicurezza:	
Inizio Lavori:	Fine Lavori:

FIG. 9002 / A - Dimensione 700x500 mm  
 FIG. 9002 / B - Dimensione 1000x700 mm  
 FIG. 9002 / C - Dimensione 1000x1400 mm



FIG. 9009 - Dimensione 1000x2000 mm

